



**FAUUSP**

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo  
Universidade de São Paulo

São Paulo, 07 de março de 2024.

**À Seção Técnica de Apoio Financeiro**

**Referente: Avaliação técnica dos protótipos - Pregão Eletrônico 0021/2023**

Diante dos protótipos apresentados pela marca LAS CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA, de CNPJ 03.062.224/0001-16, apresentados para a Sessão Pública referente ao Pregão Eletrônico 0021/2023, chegamos na seguinte análise técnica:

**1. ITEM 3 – COD 5505941: MESAS DE REUNIÃO**

- 1.1. No modelo entregue não há sistema de eletrificação como requisitado, apenas eletrocalhas para fiação.
- 1.2. A largura da mesa (1,80m) é 20 centímetros maior do que a requisitada (1,60m), ultrapassando os 5 cm de variação permitido.

Protótipo reprovado.

**2. ITEM 4 e 2 – COD 5939216 e 6249329: GAVETEIROS PARA A SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE APOIO À INFRAESTRUTURA DA FAU USP**

- 2.1. A correção do gaveteiro apresenta mau funcionamento;
- 2.2. A espessura da chapa de madeira utilizada nas frentes é de 15 mm, mas o solicitado é de 20 mm;
- 2.3. A cor do mobiliário recebido é cinza, enquanto o pedido era na cor branca;
- 2.4. Os puxadores das gavetas não são de material metálico ou tipo alça conforme solicitado no memorial;
- 2.5. O sistema de fechamento não é único para todas as gavetas como solicitado, e sim apenas para a primeira gaveta;
- 2.6. Não há sistema de contrapeso como pedido.

Protótipo reprovado.

**3. ITEM 5 – COD 6452612: ARMÁRIOS BAIXOS PARA A SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE APOIO À INFRAESTRUTURA DA FAU USP**

- 3.1. O sistema de fixação das prateleiras está a cada 12 cm, diferente do pedido em memorial ("sistema de fixação a cada 2,5 cm");
- 3.2. A chapa de madeira das portas tem 15 mm, enquanto o memorial pedia 18 mm;
- 3.3. As portas não abrem 180°;
- 3.4. O memorial pedia travamento superior e inferior das portas, mas no modelo só há travamento superior.

Protótipo reprovado.



**FAUUSP**

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo  
Universidade de São Paulo

**4. ITEM 7 – COD 5783950: ESTANTES DE AÇO ESCRITÓRIO**

- 4.1. Não há “sapatas de apoio no piso em nylon, não aparentes, com possibilidade de regulagem de altura” conforme memorial.

Protótipo reprovado.

**5. ITEM 8 – COD 5041031: ARMÁRIO BAIXO PARA A LABARQ E CESAD**

- 5.1. O material do armário é metálico, diferente do pedido no pregão (MPD);  
5.2. O móvel foi entregue na cor cinza, enquanto o solicitado era na cor branca;  
5.3. Não há pistão amortecedor como pedido.

Protótipo reprovado.

**6. ITEM 9 – COD 5933773: MESAS RETANGULARES COM TAMPO REBATÍVEL**

- 6.1. O modelo apresentado no catálogo está de acordo com o requisitado e poderá ser aceito.

Protótipo aprovado.

Não recebemos amostras dos itens:

- **ITEM 1 - 6278540 (estação de trabalho);**
- **ITEM 6 - 6452620 (armário alto);**

Diante disso, os protótipos já podem ser retirados pela empresa.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

**Paula Regina da Cruz Noia**

Arquiteta e Urbanista

Seção Técnica de Infraestrutura