

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS: Reforma e adequações: Seção de alunos, Comissão de Graduação, Comissão de Curso e Reforma e adequações para FotoVÍdeo no edifício Vilanova Artigas da FAU USP

Local: Rua do Lago, no 876 – São Paulo - SP

Item	Discriminação	Valor (R\$)	Valor (%)	1° mês	2° mês	3° mês
OBRA 1 : Reforma e adequações: Seção de alunos, Comissão de Graduação, Comissão de Curso						
1	Retiradas e Demolições	14,060.47	26.31%	14,060.47		
				100%		
2	Divisórias leves	22,799.43	42.67%	22,799.43		
				100%		
3	Portas em divisórias leves	573.74	1.07%	573.74		
				100%		
4	Divisórias e porta de vidro	10,856.00	20.32%	10,856.00		
				100%		
5	Caixilho	837.25	1.57%	837.25		
				100%		
6	Balcão	424.75	0.79%		424.75	
					100%	
7	Instalações elétricas e de lógica	19,977.60	37.39%		19,977.60	
					100%	
8	Pintura	2,281.70	4.27%		2,281.70	
					100%	
9	Persianas	1,664.40	3.11%		1,664.40	
					100%	
10	Responsável Técnico	12,366.41	23.14%	6,183.20	6,183.20	
				50%	50%	
	BDI Edificações (25,56%)	21,941.15	20.36%	10,970.58	10,970.58	
				50%	50%	
	SUBTOTALS (R\$)	107,782.89	100%	66,280.67	41,502.23	
	SUBTOTALS (%)	100.00	100%	61.49%	38.51%	
OBRA 2 : Reforma e adequações para FotoVÍdeo						
1	Retiradas e Demolições	1,854.19	3.47%			1,854.19
						100%
2	Construção	40,703.48	76.17%			40,703.48
						100%
	BDI Edificações (25,56%)	10,877.74	25.56%			10877.44
						100%
	SUBTOTALS (R\$)	53,435.41	100%			53,435.11
	SUBTOTALS (%)	100.00	100%			100.00
	SUBTOTALS OBRAS 1 E 2 (R\$)	161,218.30	100%			