

CRONOGRAMA DE TRABALHO SUGERIDO

4.1 SERVIÇOS DE LIMPEZA

4.1.1 Drenagem de água

4.1.1 Drenagem de água

4.1.2 Limpeza preliminar

4.1.3 Limpeza geral

4.1.4 Limpeza da chaminé

4.2 INSPEÇÕES

4.2.1 Inspeção interna

4.2.2 Inspeção externa

4.2.2 Inspeção hidráulica

4.2.3 Inspeção SPDA

5.1 REPAROS

5.1.1 Reparos na impermeabilização

5.1.2 Reparos na impermeabilização

5.1.3 Substituição de fixações

	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
4.1.1 Drenagem de água												
4.1.1 Drenagem de água												
4.1.2 Limpeza preliminar												
4.1.3 Limpeza geral												
4.1.4 Limpeza da chaminé												
4.2.1 Inspeção interna												
4.2.2 Inspeção externa												
4.2.2 Inspeção hidráulica												
4.2.3 Inspeção SPDA												
5.1.1 Reparos na impermeabilização												
5.1.2 Reparos na impermeabilização												
5.1.3 Substituição de fixações												
	56499,22	44499,22	44499,22	44499,22	44499,22	44499,22	44499,22	44499,22	44499,22	44499,22	44499,22	44499,22

Este cronograma foi desenvolvido com o objetivo de organizar e orientar, de forma ampla, os trabalhos realizados ao longo de um ano na cobertura do edifício Vilanova Artigas. Contudo, cada etapa **não será** iniciada e concluída de forma global, mas sim por módulos, ou grupo de módulos adjacentes, conforme viabilidade operacional, a ser determinada durante a realização dos serviços. Dessa forma, possivelmente