

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SALA DE RESINAS

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR LUCIANO GUALBERTO, 913. SÃO PAULO - SP

LATITUDE E LONGITUDE: -23.560766, -46.728661

Item	Discriminação	Valor (R\$)	Valor (%)	1° mês	2° mês	3° mês
1	Retirada e demolições		1,28%			
				100%		
2	Instalações hidráulicas		0,95%			
				100%		
3	Instalações elétricas, iluminação e de lógica		8,50%			
				50%	50%	
4	Alvenaria		0,50%			
				50%	50%	
5	Acabamento alvenaria		0,89%			
					100%	
6	Piso interno		3,38%			
					100%	
7	Piso externo		0,51%			
					100%	
8	Pintura		2,24%			
						100%
9	Portas		6,05%			
						100%
10	Equipamentos		0,74%			
						100%
11	Exaustor		3,00%			
				50%		50%
12	Caixilharia		6,84%			
						100%
13	Acessórios		13,49%			
					50%	50%
14	Marcenaria		29,45%			
						100%
15	Responsável técnico		5,42%			
				33%	33%	33%
	BDI - Edificações (20,11%)		16,74%			
				33%	33%	33%
<b>TOTAL (R\$)</b>						
<b>TOTAL (%)</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,62%</b>	<b>23,42%</b>	<b>60,96%</b>